



# 締固め・転圧機の運転に関する注意




## ① エンジン始動直後の発進は行わないこと!

エンジン始動後約10～15分は暖気運転をしましょう。





## ③ 過負荷運転は行わないこと!

機械の能力と現場の状況を考慮し、無理のない運転をしましょう。



## ④ 高速走行は行わないこと!


車体重量が重いので高速走行は危険です！



## ⑤ 不整地で振動をかけたままの走行は行わないこと!

【振動ローラーの場合】

凸凹の多い不整地では、振動を止め減速徐行！



## ⑥ 固い地盤で振動をかけないこと!

【振動ローラーの場合】

コンクリート舗装面等では振動が吸収されないので反発します！

## ⑦ 停止時に振動をかけないこと!

【振動ローラーの場合】

作業を行う時は、走行を始めてから振動を掛けるようにします。作業を停止する時は、まず走行中に振動を切り、振動が止まってから停止します。

## ⑧ 普通走行時、デフロックをかけたままで走行しないこと!

【マカダム・タイヤの場合】

デフロックは普通走行時は必ず開放しておかなければなりません。この装置をきかせたまま走行すると旋回時に無理が生じロールなどの磨耗を早める原因になります。